


## Сборочный чертеж и список запчастей SPIN6031



# Сборочный чертеж и список запчастей SPIN6031

Таблица отдельных запасных частей по позициям

№	Артикул	Описание
03	PPD1031R06.4540	Основание корпуса SPIN/SN6041
04	PPD1032R01.4540	Рычаг пошагового управления SPIN6041
06	PPD1036A.4540	Шнур пошагового управления SPIN
33	SPA04	Мотор-редуктор SPIN21,22
34	TRA122R02.1025	Трансформатор SN6031/SPIN30
35	SPSNA3R10	Блок управления SPIN6031
37	F1AR.2201	Предохранитель PP7024
40	CA5.5320	Кабель питания SHEL50KCE, 75KCE, 75KCE01R10 / SN6041R10, SP6100, SPIDOKCE / SPIN11, 21, 22, 22KCER10, 23KCER10, 6031, 41
61	PMD1037R01.4610	Кронштейн фиксации трансформатора SPIN6041
63	FER-001.1015	Ферромагнит RUN400HS
65	CT200.5320	Провод заземления SPIN6041

Таблица доступных узлов

№	Артикул	Описание
A	PRSPIN05	Комплект крышек SPIN21,22,23,6041

Таблица прочих запчастей (устаревшие, распродажа и т.п.)

№	Артикул	Описание
!	L13.6811	Лампа SN6031
!	PMCS32.4630	Палец SPIN/SHEL
!	PMD0540.4610	Кронштейн фиксации рейки к притолоке SPIN
!	PPD1029.45401	Крышка SPIN21,22,23,31,41
!	SNA3/A	Блок управления SN6031
!	TRA122.1025	Трансформатор SN6031