


# Сборочный чертеж и список запчастей SPIN6041R10



# Сборочный чертеж и список запчастей SPIN6041R10

Таблица отдельных запасных частей по позициям

№	Артикул	Описание
3	PPD1031R06.4540	Основание корпуса SPIN/SN6041
4	PPD1032R01.4540	Рычаг пошагового управления SPIN6041
6	PPD1036A.4540	Шнур пошагового управления SPIN
33	SPA05R03	Мотор-редуктор SN6041R10
34	TRA125.1025	Трансформатор SPIN6041
35	SPSNA4R10	Блок управления SPIN6041
37	F1,6AR.2201	Предохранитель SPO600KLT
40	CA5.5320	Кабель питания SHEL50KCE, 75KCE, 75KCE01R10 / SN6041R10, SP6100, SPIDOKCE / SPIN11, 21, 22, 22KCER10, 23KCER10, 6031, 41
61	PMD1037R01.4610	Кронштейн фиксации трансформатора SPIN6041
63	FER-001.1015	Ферромагнит RUN400HS
65	CT200.5320	Провод заземления SPIN6041
66	SNA13	Плата выпрямителя SN6041

Таблица доступных узлов

№	Артикул	Описание
A	PRSPIN05	Комплект крышек SPIN21,22,23,6041

Таблица прочих запчастей (устаревшие, распродажа и т.п.)

№	Артикул	Описание
!	PPD1029.45401	Крышка SPIN21,22,23,31,41